

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司天顺煤矿安全现状评价		
	行业类别	第一类 1a	报告提交时间	2019 年 3 月 27 日
	项目简介	<p>煤矿名称：陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司天顺煤矿；煤矿地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗宝日希勒镇企业性质：有限责任公司主要负责人：国永雁采矿许可证：C1500002011011120107042，有效期至 2019 年 4 月 24 日安全生产许可证：（蒙）MK 安许证字（2013）EG013，有效期至 2019 年 6 月 8 日营业执照：（统一社会信用代码）91150725764465415，有效期至 2024 年 8 月 3 日矿长安全生产知识和管理能力考核合格证：蒙 A15212819750914910，有效期至 2021 年 3 月 28 日煤矿生产经营合法性：本矿依法取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、矿长安全生产知识和管理能力考核合格证，本矿生产经营合法。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	李耀	技术负责人	孔凡平
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	李耀、王晓华
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	乔永良,刘轶群,卢广灿,王晓华,李耀,丁永民
	注册安全工程师	刘轶群,乔永良	技术专家及技术人员	无
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	李耀，王晓华，刘轶群，丁永民		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2019 年 2 月 15-16 日 第一次现场勘查 2019 年 3 月 13-15 日 第二次现场勘查		
	备注及其他信息	无		

陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司天顺煤矿

## 安全现状评价报告

法定代表人：赵志林

技术负责人：孔凡平

项目负责人：李 耀



### 评价人员

	姓名	级别	资格证书号	从业登记 编号	签字
项目负责人	李 耀	三级	1100000000303089	020036	李耀
项目组成员	王晓华	一级	0800000000100569	004586	王晓华
	卢广灿	一级	0800000000103821	000220	卢广灿
	丁永民	二级	0800000000206773	012781	丁永民
	刘轶群	三级	1600000000300113	028853	刘轶群
	乔永良	三级	1500000000301774	025609	乔永良
报告编制人	李 耀	三级	1100000000303089	020036	李耀
	王晓华	一级	0800000000100569	004586	王晓华
报告审核人	李茂刚	一级	0800000000103346	000219	李茂刚
过程控制负责人	唐晓娟	二级	1600000000200019	028881	唐晓娟
技术负责人	孔凡平	一级	0800000000100555	003515	孔凡平

### 安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号: 0119035XP

项目完成时间: 2019年3月27日

机构名称	世纪万安科技(北京)有限公司		合同编号	0119035XP	
评价项目概况					
项目名称	陈巴尔虎旗天顺矿业 有限责任公司 矿段 煤矿 安全现状评价		所在地区	内蒙古自治区 呼伦贝尔市海拉尔区陈巴尔虎旗	
评价类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 验收评价		<input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 其他安全评价		
项目审批机关	内蒙古自治区 煤矿安全监管局		职工人数	/	
			销售额	/	
是否属跨省建设项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		资产总额	/	
是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		是否生产剧毒化学品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
所属业务类别(代码)	第一类 1a				
参加评价人员情况					
姓名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作	签名	
李耀	1100000000303089	三级	项目负责人	李耀	
王晓华	0800000000100569	一级	项目组成员	王晓华	
卢广灿	0800000000103821	一级	项目组成员	卢广灿	
丁永良	0800000000206773	二级	项目组成员	丁永良	
刘铁群	1600000000300113	三级	项目组成员	刘铁群	
乔永良	1500000000301774	三级	项目组成员	乔永良	
评价人员是否到现场勘查		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否能够如实反映安全状况		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否在规定的时间内完成评价报告		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	评价人员是否遵守执业准则和职业道德		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
指出项目的安全隐患多少项		9	提出隐患治理建议措施多少项		9
被评价单位意见和建议	满意!!				



注: 1. 此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。  
2. 要填写工整, 内容完整, 及时归档