

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	甘肃中油交通油品有限公司洛塘服务区加油站北站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业（第一类4a）	报告提交时间	2024.5.23
	项目简介	甘肃中油交通油品有限公司洛塘服务区加油站北站于 2016 年 02 月 18 日成立，位于甘肃省陇南市武都区洛塘镇豆家庄村武罐高速洛塘服务区，公司负责人为王福荣，加油站经理为张帆（为加油站日常管理主要负责人），加油站安全管理人员为蒙鑫，该加油站的危险化学品经营许可证有效期限为 2021 年 06 月 01 日至 2024 年 05 月 31 日。许可范围：汽油、柴油。 甘肃中油交通油品有限公司洛塘服务区加油站北站（以下简称“该加油站”）总占地面积 2600 m²。设二层框架结构站房 1 座，建筑面积约 357 m²；设钢网架罩棚一处，建筑面积约 295 m²，罩棚下设 4 台加油机（2 台四枪双油品汽油加油机，2 台双枪单油品柴油加油机），油罐区埋设 4 座卧式 SF 双层储油罐（2 个 50m³ 汽油罐、2 个 50m³ 柴油罐），总储量为 200m³，折合储量为 150m³(柴油罐容积折半计算)，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3.0.9 条规定属于二级加油站。该站汽油加油作业及卸油作业均设有油气回收系统。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	张书杰	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	张书杰
	报告审核人	张会平	安全评价师	李茂刚 刘全进 臧怀壮 黎磊
	注册安全工程师	张书杰、刘全进、张会平、邹方永、唐晓娟	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价工作人员	张书杰 黎磊		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2024.1.16 了解项目的基本情况、对现场进行勘验；2024.2.18 对整改情况进行了复查。		

现场照片









		
备注及其他信息	无	